



In questi giorni si verificano ripetute rotture delle tubazioni dell'acquedotto lungo le vie del centro storico di Ostra Vetere e le squadre di manutenzione della società Multiservizi, che gestisce gli impianti, sono costrette a continui interventi. Camion, furgoni e auto di servizio della società percorrono le vie del paese, mentre gli operai devono rimuovere il manto stradale e i selci di copertura per riparare le falle. Non una, ma anche più volte sullo stesso tratto stradale, come documenta la fotografia dei lavori in corso al "Montirozzo", fra le vie Federico Marulli, già via Fiorenzuola, e la sottostante via Fiorenza. Rimossi i selci e aperto lo scavo, il tubo è stato già riparato più volte ed è di nuovo necessario ripararlo poco più giù. C'è chi sospetta che la causa sia da addebitare a un aumento della pressione idrica all'interno delle tubature che, vecchie, poi cedono e costringono agli interventi di riparazione. Ma i tecnici della Multiservizi escludono questa causa. Eppure l'aumento della pressione sarebbe dimostrato dalla maggiore forza con cui l'acqua fuoriesce dai rubinetti, costringendo gli utenti a moderarne l'apertura per ridurre la velocità di uscita dell'acqua.

Francesco Fiorani