



Dalla associazione di automobilisti "Stradenostre", che si occupa anche della segnaletica stradale, oltre che della difesa e tutela degli automobilisti, riceviamo una nuova segnalazione: "Da tempo "Stradenostre" segnala due situazioni pericolose della strade provinciali che interessano il territorio comunale di Ostra Vetere e precisamente il ponte dell'Arceviесе in contrada Molino-Barocco (<http://www.ccpo.it/comunita/stradenostre/449-stradenostre-e-troppo-stretto-il-ponte-sullarceviесе-in-contrada-molino-barocco>) e il

ponte sulla provinciale dell'Acquasanta verso Jesi al bivio per Vaccarile (<http://www.ccpo.it/comunita/stradenostre/1345-ostra-vetere-stradenostre-il-nuovo-ponte-del-molino-alla-cona-e-davvero-pericoloso>

) entrambi troppo stretti e posti in curva, con la conseguente pericolosità procurata alla circolazione. Anche recentemente, in occasione dell'annuncio di nuove disponibilità finanziarie ottenute dalla Provincia per la circolazione stradale, aveva sollecitato a risolvere il pericoloso problema (

<http://www.ccpo.it/comunita/stradenostre/18002-provincia-mezzo-miliardo-per-la-manutenzione-delle-strade-provinciali>

) nella speranza che le due criticità fossero rimosse. Mai avremmo pensato che la Provincia, invece di risolvere due gravi situazioni di pericolo allargando i ponti in curva, avesse utilizzato i nuovi fondi per limitare la velocità di transito lungo l'Arceviесе e lungo la strada dell'Acquasanta. Incredibile, ma vero, sono stati apposti nuovi cartelli stradali che stabiliscono il limite di velocità a soli 60 kmh. Ma i limiti non sono posti dove potrebbero servire, nossignore! Sono stati posti dopo i ponti, molto dopo, non prima. Sui due ponti stretti la velocità è rimasta la stessa di prima. Francamente "Stradenostre" non riesce a comprendere la ragione di questo provvedimento: il tratto dell'Arceviесе sottoposto a limite per un paio di chilometri fra la contrada Molino (dove inizia il limite a 60 Kmh della foto 2) e Pongelli (dove inizia il limite a 50 Kmh per il centro abitato della foto 8) è pianeggiante e rettilineo, con due soli incroci e pochi passi carrai privati. Sulla provinciale per dell'Acquasanta verso Jesi la situazione è analoga e la effettiva pericolosità ancora minore, poiché la strada ha una intensità di traffico limitata. Rimangono irrisolte le condizioni di vero pericolo sui due ponti segnalati (foto 1 e foto 9). Francamente, non riusciamo a comprendere. Per questo alleghiamo una serie di 8 foto, scattate stamattina, alla nuova segnaletica installata di recente e una nona pregressa, con la speranza che il provvedimento venga presto rimodulato".

da Stradenostre

1



2



3





5



6





8



9

